

Zweite_Bilder-Serie_Details_Türschloss-Nahaufnahmen

das Schloss ist gereinigt. Ich kann nirgendwo eine Bruchstelle erkennen. Auch finde ich kein Konstruktionsteil, das vom Material ähnlich wie dieser ominöse Haken aussieht.




Nahaufnahme_Bild_1



Nahaufnahme_Bild_2



Nahaufnahme_Bild_3



Nahaufnahme_Bild_4



Nahaufnahme_Bild_5



Nahaufnahme_Bild_6



Nahaufnahme_Bild_7